

Notat

Notat type:	RIE	Notat nr:	01
Prosjektnavn:	Omsorgsboliger Aurskog	Prosjektnr:	2112357
Notat dato:	26.11.2024	Sted:	Oslo
Fra:	Trond Salicath		
Til:	Hernan Vasquez		
Kopi:	Maja Kristin Hurum		

Elektriske installasjoner – Omsorgsboliger Aurskog

I forbindelse med etablering av fortau langs Aurveien i forbindelse med bygging av Omsorgsboliger konstaterer vi at to lysmaster – plassert bak Aurstunet 3B og 4B mot Aurveien – må flyttes. Mottatt kartunderlag, som vi har innhentet hos Geomatikk, viser ikke hvor disse mastene får strøm fra. Samtidig er det ikke unaturlig å tenke seg at de nevnte to mastene er endepunkt for lysrekke som passerer bl.a. bussholdeplass. Dette må avklares med eier av lysmastene.

Ettersom det her kun er snakk om å flytte mastene noen meter bakover kan ikke vi se at det vil være problemer med strømtilførsel til disse. Tilførselskabel til mastene bør likevel skiftes i forbindelse med flytting.

Det bør også foretas en ny lysberegning i forhold til ny plassering for å ivareta den belyningsoppgaven lysmastene er tiltenkt.

Et annet moment som må ivaretas ved bygging er høyspentledning som ligger i grunn og som går fra trafo som er plassert tett ved Aurveien og som ligger på sørsiden av Aurveien. Av det vi har avdekket følger høyspentkabelen Aurveien i vestlig retning til den svinger opp Aurstubben. I østlig retning følger kabelen Aurveien til eiendomsgrensen mellom Linåkerveien ressurscenter og Aurveien 97 hvor kabelen svinger sørover.

En eventuell graving langs høyspentkabel krever forhåndsvarsling til kabeleier og at sikkerhetsmann må være til stede mens graving foregår.

Det konstateres videre at det er flere master med luftkabler inne på området til Linåker ressurscenter som må ivaretas under en eventuell utbygging.

Dato: 26.11.2024

HRP AS

Trond Salicath
Senioringeniør elektro

HRP AS

Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
post@hrpas.no / 46 80 55 55
Org. nr: 988 889 245